3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape

Thank you for choosing one of the 3M™ Scotchcast™ synthetic casting tapes!

Product Description:

3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape consists of a knitted fiberglass fabric impregnated with a moisture-curing polyurethane resin. Exposure of 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape to water, initiates the curing reaction. The polyurethane resin binds the resin to resin to cure and the tape to become semi-rigid.

Intended Use:

3M™ Scotchcast™ Soft Cast is intended to construct casts for management of fractures as well as specialized prosthetics and orthotics. It is also used for the following specialized applications:

- orthopedic/trauma cast applications in a so-called "functional Stabilization" in fracture management,
- specialized pediatric indications, for serial casting in neuro-spastic patients, prosthetics and orthotic devices,
- in the so called "Total Contact Cast" applications in diabetic foot ulcer treatment.

Suitability of the device for the particular application is the responsibility of a qualified medical professional.

Intended User:

The intended user is a qualified medical professional.

Warnings and Precautions:

Allergic reaction: Cured polyurethane resin will adhere firmly to unprotected skin, clothing and other surfaces. Gloves providing adequate skin protection are recommended. Prolonged skin contact (e.g. entire gloves) at a minimum thickness of 0.12 mm (5 mil) (EN 374) might have proven to provide effective protection. The cast surface may be sanded to remove rough edges. Avoid sanding or cutting near existing incisions or open wounds. Avoid sanding or cutting and contacting unprotected areas of the patient's skin during application. Avoid contact with eyes. In case of eye contact, immediately flush eyes with water. If skin irritation or rash occurs, get medical advice/attention.

Work in a ventilated room: In its unburdened state the resin contains only a low volatility of its diisocyanate components known as MDI.

MDI studies conducted during wet and dry use of 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape including the use of personal sampling measurements, revealed that the measured results did not show detectable MDI.

Therefore limits are established by various governmental and safety recommendations for working with isocyanates. Application specialists following safe work practices and wearing gloves, eye and skin shelter are adequately protected.

Work in a well ventilated room to use synthetic casting material in normal room.

The room temperature water: Clean, room temperature (70-75°F / 21-24°C) water of low mineral content is preferred. Too cold water will cause curing an exothermic reaction will be observed. This normal exothermic reaction is not dangerous to the patient. Too warm or too cold water will reduce working time. Do not use contaminated water is used. When warmer water (>75°F / 24°C) is used, the working time is reduced. Cooler water will increase the working time.

Instruct the patient: Patients should be instructed on cast care and observation of their extremity after cast application.

Removing the cast: A cast made of 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape can be removed with any cast cutting device. Routine cast removal precautions should be taken to avoid injury of the patient's skin or clothing. Gloves must be worn until the material is cured and sticked due to the semi rigid character of 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape.

Do Not Resoles.

This is a single use device.

Reuse may result in compromising product integrity or lead to device failure.

Flammability: 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape meets Class I flammability requirements of the US regulation Title 16 CFR 1610 (1975). Flammability requirements of EN 14835 (2006) are also met.

Hardened 3M™ immobilization products can be disposed of as normal hospital/household waste. Dispose of the roll core and of the padding is contaminated follow local procedures for special waste disposal.

Precautions for Use

The high level of stability is intended to significantly reduce pain for the patient and will also avoid pressure sores.

With more stability to fractures and other indications, together with early function, the healing process is accelerated. Use 3M™ Soft Cast or any other application. It is recommended to review all available 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape and 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape Application Tips.

Cast Application

Preparation of the site, wound management, fracture reduction, post-surgical care and general patient supervision should follow established practices.

Slip one or two layers of 3M™ Stockinet over the affected limb. 3M™ Soft Cast Padding or 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Microfoam™ Surgical Tape may be used for greater protection of pressure points and bony prominences. Use other synthetic cast padding is recommended. Especially 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Padding or 3M™ Soft Cast can be used directly on the stockinet without a layer of cast padding.

Appropriate size gloves must be worn while wrapping the casting tape to avoid contact with the resin. Please refer to the section "Wearing and Precautions" section.

For the same reasons gloves must be worn while applying the patient's skin or clothing. Gloves must be worn until the material is cured and sticked due to the semi rigid character of uncured resin.

Select the desired width and number of rolls of 3M™ Scotchcast™ Soft Cast according to the anatomical location and for partial rigidity. Open only one pouch at a time, since an opened pouch will cure if left open. Store any unused opened pouch in a moisture-proof container.

It is recommended to use 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape in one dry application. Construct the cast by wrapping spirally, overlapping the previous turn by about 50 two thirds the width of the tape. As with any cast, take care to avoid wrinkles, especially over bony areas. Mold the casting layer with slight tension to the contour of the limb. Apply the molding application common to plaster.

On top of the first layer of 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape a splint made of 1 layers of 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape, 3M™ Scotchcast™ Soft Cast or 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Microfoam™ Surgical Tape can be applied longitudinal or cross-ply. The exact positioning of the Scotchcast™splint or longarm splint is critical for the function of the cast. Apply the 3M™ splint or longarm splint prior to immobilization and before dipping in water. For this splint or 3M™ Scotchcast™Longarm splint, approximately 4 to 6 layers of 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Tape roll or additional rolls of 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Tape splint or 3M™ Scotchcast™Longarm is fixed in between the 3M™ Scotchcast™ Soft Cast layers.

Immediately after application it is recommended to wrap the 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape in a compression of the polyester/cotton stockinet that will apply to the casting Soft Cast Casting Tape and the splint/longarme. During this step the wet surface of the 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape and elastic bandage can be removed and the cast stays in its final shape.

Three or four layers of casting tape are typically adequate for a cast and five to eight layers are typically adequate for a longarm cast. Additional layers of casting tape may be necessary for heavier patients or for special purposes.

Allow 20-30 minutes (per MDs discretion) before applying loads to weight bearing cast.

If the cast should be used as a removable application, it is recommended to wait at least 24 hours before using it to allow optimal lamination of the layers.

Cast shoes, sports shoes or weight bearing devices can all be used in combination with cast applications made with 3M™ Soft Cast Casting Tape.

Should a modification of the cast be necessary for therapeutic reasons additional layers of tape can be applied to an already hardened 3M™ Scotchcast™ Soft Cast application. The surface should be overlapped on itself to best secure it to the cast surface.

If needed, trimming of the cast (e.g. to relieve pressure on a thumb) is possible with normal bandage scissors.

Patients should be instructed on cast care including the requirement of keeping the cast dry. Without synthetic padding, 3M™ Soft Cast Casting Tape is not intended for relatively water exposure. Should the cast become wet accidentally wet, it is strongly recommended to ensure the cast is dried as soon as possible. Use a cool hair dryer to dry the material. The drying time can be reduced by using a cold hair dryer. It is recommended to use stockinet and other under-cast padding materials that will absorb water. The cast will not hold water for a long time like cotton. In case the padding is wet, the cast will not dry out. Water is an enhancer of the growth of skin organisms.

3M™ Scotchcast™ Soft Cast is radiolucent; however, there might be some limitations in the radiographic image due to the fiber content of the cast. Therefore, it is recommended to use 3M™ Soft Cast Casting Tape in combination with a Scotchcast™cast or padding. There is no information gathered about the effects of other medical imaging procedures on the performance of a synthetic cast. Consult your physician if you require an MRI, CT scan, X-ray, ultra-sonic or in combination with other medical imaging or therapy procedures than standard X-rays need to be judged by the medical professional.

Cast Cutting and Removal:

Routine cast removal precautions may be trimmed or removed with traditional cutting devices. The use of cutting and protective patient comfort ensure scissors are in good condition. Avoid cutting the cast where the reinforcement strip made of rigid material such as described above is placed in the cast. Routine cast removal precautions should be taken to avoid injury of the patient's skin or clothing.

Product Storage:

Each roll of tape is packaged in a sealed foil pouch. Care should be taken to avoid puncturing the pouch as this will cause the tape to cure prematurely. Store the tape in a dry location where the air temperature is stored at ambient temperature. Storage at higher or lower temperatures may affect the handling properties. Product stored at high temperatures may cure prematurely. Do not use product past the expiration listed on the package.

Each box and pouch is marked with the expiration date. For optimum performance, refer to the date of expiration to use BEFORE STOCK.

Then Please report a serious incident occurring in relation to the device to 3M and the local competent authority (EU) or local regulatory authority.

3M™ Scotchcast™ Soft Cast Résines en fibre de verre synthétique

Merci d'avoir choisi une des résines synthétiques 3M Scotchcast™

Description du produit :

Le bandage 3M™ Scotchcast™ Soft Cast est composée d'une trame de fibres de verre tricotées, enduite d'une résine polyuréthane imprégnée d'humidité. Le contact avec l'eau déclenche la réaction de Scotchcast™ Soft Cast à l'eau ou à l'humidité de l'air déclenche une réaction de polymérisation. Les propriétés physiques des bandes de résine, qui deviennent semi-rigides.

Indications :

3M™ Scotchcast™ Soft Cast est destiné à la réalisation d'appareils pour le traitement des fractures ainsi que de prothèses et orthèses spécialisées. Il est également utilisé pour les applications spécialisées suivantes :

- applications en orthopédie/traumatologie « réalisation d'appareils de stabilisation fonctionnelle » dans le traitement des fractures,
- indications pédiatriques spécialisées, appareils en série pour le traitement de la spasticité des patients neuropathiques, prothèses et orthèses,
- les bandages « contact total » pour le traitement des ulcères du pied diabétique.

L'indication et le mode d'emploi d'un appareil spécifique sont sous la responsabilité d'un professionnel de santé qualifié au sein de l'établissement.

Utilisateur prévu :

Utilisateur prévu doit être un professionnel de santé qualifié.

Mises en garde et précautions d'emploi :

Réaction allergique : La résine de polyuréthane non polymérisée adhère fortement à la peau non protégée, aux vêtements et à d'autres surfaces. Il est recommandé de porter des gants offrant une protection adéquate de la peau. Des études ont montré que des gants en nitrile d'une épaisseur minimale de 0,127 mm (5 mils, 0,005 pouce) (EN 374) offrent une protection efficace. Il est possible de poncer le plâtre pour éliminer les bords rugueux. Éviter de poncer ou de découper à proximité des incisions existantes ou des plaies ouvertes. Éviter de poncer ou de découper et tout contact avec des zones non protégées de la peau du patient pendant l'application. Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement les yeux à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée, consulter un médecin.

Travailler dans une pièce bien ventilée : avant polymérisation, la résine ne contient que de faibles quantités de composants diisocyanates volatils, connus sous le nom de MDI.

Des études concernant les MDI durant l'utilisation de la résine 3M™ Scotchcast™ Soft Cast synthétique Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape, y compris des mesures biologiques prises au niveau de l'air, de la peau et des surfaces, n'ont révélé aucune présence détectable de MDI.

Les limites de détection des isocyanates sont extrêmement basses et il est donc nécessaire de respecter les recommandations de sécurité et de travail établies par les différentes autorités gouvernementales en toute sécurité.

Il est donc recommandé de manipuler les résines synthétiques dans des pièces aérées.

Température de l'eau : utiliser de l'eau propre et à température ambiante (70-75 °F / 21-24 °C) de préférence peu minéralisée. Une température d'eau trop élevée provoquera une réaction exothermique. Cette réaction exothermique est sans danger si l'on utilise de l'eau à température ambiante. Une eau trop chaude ou trop froide réduit le temps de travail. Ne pas utiliser d'eau contaminée. Une eau plus chaude (>75 °F / 24 °C) réduit le temps de travail. Une eau plus froide augmente le temps de travail.

Instruire le patient : les patients doivent connaître les soins de cast et surveiller leur extrémité après la pose du cast.

Retrait du cast : un cast réalisé avec 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape peut être retiré avec n'importe quel dispositif de découpe de cast. Il est recommandé de prendre les précautions d'usage lors de la découpe de l'appareil pour ne pas blesser le patient ou ses vêtements.

Stockage :

Chaque bande de résine est emballée dans un sachet en aluminium scellé. Veiller à ne pas percer le sachet, car cela provoquerait une polymérisation prématurée de la résine. Conserver la bande de résine dans un endroit sec à température ambiante. Le stockage à des températures trop élevées ou trop basses peut affecter les propriétés de manipulation. Les produits stockés à des températures élevées risquent de polymériser prématurément. Ne pas utiliser le produit après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Chaque boîte et chaque sachet portent une date de péremption. Pour une utilisation optimale, se référer à la date de péremption et utiliser avant cette date.

Remarque :

Veuillez signaler tout incident grave, lié au dispositif, à 3M et à l'autorité compétente locale (UE) ou à l'autorité réglementaire locale.

3M™ Scotchcast™ Soft Cast Gips-Kunstharzbinde

Gratis per post sushu uno dei prodotti per immobilizzare 3M™ Scotchcast™ Soft Cast!

Descrizione del prodotto:

La benda per immobilizzazione 3M™ Scotchcast™ Soft Cast consiste in un tessuto a maglia in fibra di vetro impregnato di una resina poliuretanica sensibile all'umidità. Quando la benda 3M™ Scotchcast™ Soft Cast viene immersa in acqua o a contatto con l'umidità dell'aria, la reazione di polimerizzazione della resina poliuretanica provoca l'indurimento della benda, che diventa semirigida.

Usi previsti:

3M™ Scotchcast™ Soft Cast è destinata all'uso per la creazione di apparecchi per il trattamento di fratture e per la realizzazione di protesi speciali. Può essere utilizzata inoltre per le applicazioni specifiche di seguito:

- applicazioni di gesso ortopedico/per traumi nella cosiddetta "immobilizzazione funzionale" nel trattamento delle fratture,
- indicazioni pediatriche speciali, per l'ingessatura seriale nei pazienti neuropatici, protesi e ortesi,
- nelle cosiddette applicazioni di gesso di contatto totale" per il trattamento delle ulcere del piede diabetico.

L'adeguatezza del dispositivo per una particolare procedura clinica è responsabilità di un professionista medico qualificato e in possesso di licenza.

Destinatari previsti:

Il destinatario previsto è un professionista sanitario qualificato.

Avvertenze e Precauzioni:

Evitare il contatto con la cute: il composito poliuretanico non polimerizzato aderisce fortemente alla pelle non protetta, agli indumenti e ad altre superfici. Indossare guanti che forniscano una protezione cutanea adeguata. Studi hanno dimostrato che i guanti in nitrile di spessore minimo pari a 0,127 mm (5 mil) (EN 374) offrono una protezione efficace. La superficie del gesso può essere levigata per eliminare i bordi ruvidi. Evitare di levigare o tagliare in prossimità di incisioni esistenti o ferite aperte. Evitare di levigare o tagliare e il contatto con le aree non protette della cute del paziente durante l'applicazione. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare la parte con abbondanti acqua e sapone. In caso di irritazione o eruzione cutanea, consultare un medico.

Trasudior dans une pièce bien ventilée : avant polymérisation, la résine ne contient que de faibles quantités de composants diisocyanates volatils, connus sous le nom de MDI.

Des études conduites sur les MDI durant l'utilisation de la résine synthétique 3M™ Scotchcast™ Soft Cast, y compris des mesures biologiques prises au niveau de l'air, de la peau et des surfaces, n'ont révélé aucune présence détectable de MDI.

Les limites de détection des isocyanates sont extrêmement basses et il est donc nécessaire de respecter les recommandations de sécurité et de travail établies par les différentes autorités gouvernementales en toute sécurité.

Il est donc recommandé de manipuler les résines synthétiques dans des pièces aérées.

Température de l'eau : utiliser de l'eau propre et à température ambiante (70-75 °F / 21-24 °C) de préférence peu minéralisée. Une température d'eau trop élevée provoquera une réaction exothermique. Cette réaction exothermique est sans danger si l'on utilise de l'eau à température ambiante. Une eau trop chaude ou trop froide réduit le temps de travail. Ne pas utiliser d'eau contaminée. Une eau plus chaude (>75 °F / 24 °C) réduit le temps de travail. Une eau plus froide augmente le temps de travail.

Instruire le patient : les patients doivent connaître les soins de cast et surveiller leur extrémité après la pose du cast.

Retrait du cast : un cast réalisé avec 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape peut être retiré avec n'importe quel dispositif de découpe de cast. Il est recommandé de prendre les précautions d'usage lors de la découpe de l'appareil pour ne pas blesser le patient ou ses vêtements.

Stockage :

Chaque bande de résine est emballée dans un sachet en aluminium scellé. Veiller à ne pas percer le sachet, car cela provoquerait une polymérisation prématurée de la résine. Conserver la bande de résine dans un endroit sec à température ambiante. Le stockage à des températures trop élevées ou trop basses peut affecter les propriétés de manipulation. Les produits stockés à des températures élevées risquent de polymériser prématurément. Ne pas utiliser le produit après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Chaque boîte et chaque sachet portent une date de péremption. Pour une utilisation optimale, se référer à la date de péremption et utiliser avant cette date.

Veuillez signaler tout incident grave, lié au dispositif, à 3M et à l'autorité compétente locale (UE) ou à l'autorité réglementaire locale.

3M™ Scotchcast™ Soft Cast Venda de Fibreglass Sintética

¡Gracias por escoger los productos para inmovilización 3M™ Scotchcast!

Descripción de Producto:

3M™ Scotchcast™ Soft Cast consiste de un tejido de vidrio tejido, impregnado de resina de uretano sensible a la humedad. Cuando una venda 3M™ Scotchcast™ Soft Cast al agua o a la humedad se produce una reacción química que provoca que la resina se endurezca y se vuelva rígida.

Uso previsto:

3M™ Scotchcast™ Soft Cast está destinado a la creación de aparatos ortopédicos para el tratamiento de fracturas así como para la realización de prótesis especiales. También se utiliza para las siguientes aplicaciones especiales:

- aplicaciones ortopédicas/traumatológicas para la llamada "inmovilización funcional" en el tratamiento de fracturas,
- indicaciones pediátricas especiales, para el tratamiento en serie de pacientes neuropáticos, prótesis y ortesis,
- en los denominados "aparatos de contacto total" para el tratamiento de úlceras del pie diabético.

La idoneidad del dispositivo para una aplicación concreta debe determinarla un profesional sanitario cualificado del centro.

Usuario previsto:

El usuario previsto es un profesional sanitario cualificado.

Advertencias y Precauciones:

Evite el contacto con la piel: la resina de poliuretano sin curar se adhiere con firmeza a la piel sin protección, a la ropa y a otras superficies. Para aplicar la venda para inmovilización, deben usarse guantes que ofrezcan suficiente protección a la piel. Se ha demostrado que los guantes de nitrilo con un grosor mínimo de 0,127 mm ofrecen una protección eficaz. Es posible lijar el yeso para eliminar los bordes irregulares. Evite lijar o cortar cerca de incisiones existentes o heridas abiertas. Evite lijar o cortar y el contacto con áreas desprotegidas de la piel del paciente durante la aplicación. Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente los ojos con agua. Si aparecen irritaciones cutáneas o erupciones, consulte a un médico.

Trabaje en una Habitación Bien Ventilada: En su estado sin fraguar, la resina contiene solo una baja volatilidad de sus componentes diisocianatos conocidos como MDI.

Los estudios de MDI realizados durante el uso en condiciones húmedas y secas de la venda de fibreglass sintética 3M™ Scotchcast™ Soft Cast, incluidas mediciones aéreas, superficiales, cutáneas y biológicas, revelaron que los resultados medidos no mostraban una exposición significativa.

Los límites de detección de los isocianatos extremadamente bajos, y muy por debajo de las recomendaciones ambientales de seguridad para exposición. Por lo tanto, los especialistas en aplicación que siguen prácticas de trabajo seguras y llevan guantes, protección ocular y protección cutánea de antebrazos están adecuadamente protegidos.

Trabaje en una habitación bien ventilada para usar material sintético en condiciones normales.

Temperatura del agua ambiente: Se prefiere agua limpia y a temperatura ambiente (70-75°F / 21-24°C) con bajo contenido mineral. Si el agua está demasiado fría, la polimerización será exotérmica. Esta reacción exotérmica es normal y no es peligrosa para el paciente. Si el agua está demasiado caliente o demasiado fría, el tiempo de trabajo se reducirá. No use agua contaminada. Si se usa agua más caliente (>75°F / 24°C), el tiempo de trabajo se reduce. El agua más fría aumentará el tiempo de trabajo.

Instruya al paciente: Se debe instruir a los pacientes sobre el cuidado del yeso y la observación de la extremidad después de la aplicación del yeso.

Retirada del yeso: Un yeso realizado con 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape puede retirarse con cualquier dispositivo de corte de yeso. Se deben tomar las precauciones habituales para retirar el yeso y así evitar lesiones en la piel o en la ropa del paciente. Se deben llevar guantes hasta que el material se cure y se pegue debido a la naturaleza semirrígida de 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape.

No reutilizar.

Este producto es para un solo uso.

La reutilización puede comprometer la integridad del producto o provocar un fallo del dispositivo.

Inflamabilidad: la banda de résine 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape cumple los requisitos de inflamabilidad de la clase I según la normativa y reglamentación vea US Título 16 CFR 1610 (1610-55). Los bandas también cumplen los requisitos de inflamabilidad de EN 14835 (2006).

Los productos de inmovilización duros pueden tirar trastos de la mina 3M™ como residuos hospitalarios/domésticos normales. Deseche el rollo de núcleo y el acolchado si está contaminado siga los procedimientos locales para la eliminación de desechos especiales.

Precauciones de Uso

La elevada nivel de estabilidad vise a réduire de manière significative la douleur du patient et évitera également les escarres.

Avec une plus grande stabilité et un retour à la fonction précoce, le résultat fonctionnel attendu, qu'il s'agisse d'une fracture ou d'une autre indication, est accéléré. Utilisez 3M™ Soft Cast ou toute autre application. Il est recommandé de consulter toutes les bandes de résine 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape disponibles concernant les bandes de résine 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape Application Tips (Conseils d'application pour les bandes de résine 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape).

Confection d'appareils en résine :

La préparation du site, le traitement de la plaie, la réduction de la fracture, les soins post-chirurgicaux et la surveillance générale du patient doivent suivre les procédures établies.

Appliquer une ou deux épaisseurs de jersey 3M™ sur la partie affectée du membre. Des bandes de rembourrage 3M™ Soft Cast ou Microfoam™ Surgical Tape 3M™ Scotchcast™ peuvent être utilisées pour une meilleure protection des points de pression et des proéminences osseuses. L'utilisation d'autres bandes de rembourrage synthétiques est recommandée. L'application de bandes de résine 3M™ Soft Cast Padding ou 3M™ Soft Cast directement sur le jersey garantit du dispositif un niveau élevé de stabilité.

Des gants de taille appropriée doivent être portés lors de l'application de la bande de résine 3M™ Scotchcast™ Soft Cast afin d'éviter tout contact de la résine avec la peau. Voir la section Mises en garde et précautions d'emploi. Des gants doivent également être portés lors de l'application de la bande de résine sur la peau ou les vêtements. Les gants doivent être portés jusqu'à ce que la résine soit totalement polymérisée.

Sélectionner la largeur et le nombre de bandes de résine 3M™ Scotchcast™ Soft Cast en fonction de la localisation anatomique pour une rigidité partielle. Ouvrir un seul sachet à la fois, car un sachet ouvert durcira s'il est laissé ouvert. Conserver tout sachet ouvert non utilisé dans un récipient étanche à l'humidité.

Il est recommandé d'appliquer 1 à 3 couches de bandes de résine 3M™ Scotchcast™ Soft Cast. Les bandes de résine 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape s'utilisent en une seule application sèche. Construisez le plâtre en enroulant en spirale, en chevauchant le tour précédent d'environ 50 % de la largeur de la bande. Comme pour tout plâtre, veillez à éviter les plis, en particulier au niveau des zones osseuses. Modelez la couche de résine avec une légère tension sur le contour du membre. Appliquez la technique de modelage habituelle pour le plâtre.

Sur la première couche de bande de résine 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape, une attelle faite de trois couches de bande de résine 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape, 3M™ Scotchcast™ Soft Cast ou 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Microfoam™ Surgical Tape peut être appliquée longitudinalement à l'endroit désiré. Le positionnement exact de l'attelle Scotchcast™ ou de l'attelle longue est essentiel pour la fonction du plâtre. Appliquez l'attelle 3M™ ou l'attelle longuette avant de procéder à l'immobilisation et avant de tremper dans l'eau. Pour cette attelle ou cette attelle longuette 3M™ Scotchcast™, utilisez 4 à 6 épaisseurs de bande de résine 3M™ Scotchcast™ Soft Cast ou avec des bandes supplémentaires à appliquer sur l'attelle ou l'attelle longue 3M™ Scotchcast™. Les bandes de résine 3M™ Scotchcast™ Soft Cast sont placées entre les couches de bande de résine 3M™ Scotchcast™ Soft Cast.

Immédiatement après l'application, il est recommandé d'envelopper le dispositif en résine d'un bandage tubulaire. Ce bandage tubulaire en polyester/coton va s'appliquer sur la bande de résine 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape et sur l'attelle ou la longuette. Lors de cette étape, la surface humide de la bande de résine 3M™ Scotchcast™ Soft Cast et le bandage élastique peuvent être retirés et l'appareil en résine a sa forme définitive.

Trois ou four couches de bande de résine sont généralement suffisantes pour un plâtre et cinq à huit couches pour un plâtre long. Des couches supplémentaires de bande de résine peuvent être nécessaires pour les patients plus lourds ou à des fins spéciales.

Attendre 20 à 30 minutes (à l'appréciation du médecin) pour soumettre le plâtre à la charge.

Si l'appareil doit être amovible, il est recommandé d'attendre au moins 24 heures avant de l'utiliser afin de laisser le temps à la résine de bien durcir.

Les semelles de marche, chaussures de sport ou autres dispositifs d'appui peuvent être utilisés avec les appareils réalisés à l'aide de bandes de résine 3M™ Scotchcast™ Soft Cast.

Si une modification s'avère nécessaire pour des raisons thérapeutiques, des couches supplémentaires de bande de résine peuvent être appliquées sur un plâtre déjà durci. Le nombre supérieur de couches n'augmente pas, en général, la résistance du plâtre, mais il peut être nécessaire pour des patients plus lourds.

Si nécessaire, il est possible de retailler l'appareil en résine (par exemple, le tour du pouce) avec des ciseaux à bouts ronds.

Les patients doivent être informés des soins à apporter au plâtre, notamment de la nécessité de le garder au sec. Sans rembourrage synthétique, les bandes de résine 3M™ Scotchcast™ Soft Cast ne réalisent pas résistant à l'exposition à l'eau. Si le plâtre devient accidentellement mouillé, il est fortement recommandé de s'assurer qu'il est séché le plus rapidement possible. Utilisez un sèche-cheveux froid pour sécher le matériau. Le temps de séchage peut être réduit en utilisant un sèche-cheveux froid. Il est recommandé d'utiliser jersey et autre matériel de rembourrage qui absorbera l'eau. Le plâtre ne retient pas l'eau pendant longtemps comme le coton. En cas de rembourrage mouillé longtemps, il y a un risque accru de macération de la peau.

Le résine 3M™ Scotchcast™ Soft Cast est radio transparente. Toutefois, il peut y avoir quelques limitations dans l'image radiographique en raison de la présence de fibres dans le plâtre. Il est donc recommandé d'utiliser les bandes de résine 3M™ Scotchcast™ Soft Cast en combinaison avec un plâtre Scotchcast™ ou un rembourrage. Aucune information n'a été recueillie sur les effets d'autres procédures d'imagerie médicale sur les radiographies d'un plâtre synthétique. Consultez votre médecin si vous devez passer une IRM, un scanner, une radiographie aux rayons X, une échographie ou une combinaison d'autres procédures d'imagerie médicale ou de thérapie que les radiographies standard aux rayons X doivent être évaluées par un professionnel de santé.

Découpe et retrait du plâtre :

Les précautions habituelles pour le retrait du plâtre peuvent être coupées ou retirées avec des dispositifs de coupe traditionnels. L'utilisation de ciseaux de coupe et de protection du confort du patient garantit que les ciseaux sont en bon état. Évitez de couper le plâtre là où la bande de renforcement en matériau rigide décrite ci-dessus est placée dans le plâtre. Les précautions habituelles pour le retrait du plâtre doivent être prises pour éviter de blesser la peau ou les vêtements du patient.

Stockage du produit :

Chaque rouleau de bande est emballé dans un sachet en aluminium scellé. Ne pas percer le sachet, car cela provoquerait une polymérisation prématurée de la résine. Conservez la bande de résine dans un endroit sec à température ambiante. Le stockage à des températures trop élevées ou trop basses peut affecter les propriétés de manipulation. Les produits stockés à des températures élevées risquent de polymériser prématurément. Ne pas utiliser le produit après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Chaque boîte et chaque sachet portent une date de péremption. Pour une optimale Produktleistungsleistung achten Sie auf regelmäßige Überprüfung des Verfallsdatums.

Dann Bitte melden Sie einen schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt an 3M und die zuständige Behörde (EU) oder Aufsichtsbehörde.

3M™ Scotchcast™ Soft Cast Semi-rigide Fibreglass Verbandmaterial

Gracias por escoger los productos para inmovilización 3M™ Scotchcast!

Descripción de Producto:

3M™ Scotchcast™ Soft Cast consiste de un tejido de vidrio tejido, impregnado de resina de uretano sensible a la humedad. Cuando una venda 3M™ Scotchcast™ Soft Cast al agua o a la humedad se produce una reacción química que provoca que la resina se endurezca y se vuelva rígida.

Uso previsto:

3M™ Scotchcast™ Soft Cast está destinado a la creación de aparatos ortopédicos para el tratamiento de fracturas así como para la realización de prótesis especiales. También se utiliza para las siguientes aplicaciones especiales:

- aplicaciones de ortopedia/traumatología « realización de aparatos de estabilización funcionales » en el tratamiento de las fracturas,
- indicaciones pediátricas especiales, aparatos en série pour le traitement de la spasticité des patients neuropathiques, prothèses et orthèses,
- les bandages « contact total » pour le traitement des ulcères du pied diabétique.

L'adéquation du dispositif à une application particulière relève de la responsabilité d'un professionnel de santé qualifié au sein de l'établissement médical.

Vorgesehener Anwender:

Der vorgesehene Anwendung durch qualifiziertes medizinisches Personal vorgesehen.

Warnhinweise und Warnhinweise:

Hautkontakt vermeiden: Das nicht ausgehärtete Polyurethanharz haftet fest auf ungeschützter Haut, Kleidung und anderen Oberflächen. Es wird empfohlen, Handschuhe zu tragen, die einen ausreichenden Hautschutz bieten. Handschuhe aus Nitril mit einer Mindestdicke von 0,127 mm (5 mil) (EN 374) haben sich als wirksamer Schutz erwiesen. Der Gipsverband kann mit einem Schleifmittel geglättet werden. Vermeiden Sie das Aufschneiden der Gipsschale in der Nähe von bestehenden Einschnitten oder offenen Wunden. Vermeiden Sie das Aufschneiden der Gipsschale und den Kontakt mit ungeschützten Hautbereichen während der Anwendung. Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit Wasser spülen. Bei Hautreizungen oder Ausschlag ärztlichen Rat einholen.

Arbeiten in gut belüfteten Räumen: Vor der Aushärtung enthält das Harz nur einen geringen Anteil flüchtiger Diisocyanatbestandteile, die als MDI bekannt sind.

Bei MDI-Untersuchungen, die bei der Nutzung und beim Trocknen von 3M™ Scotchcast™ Soft Cast synthetischen Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape durchgeführt wurden, einschließlich persönlicher Probenahmemessungen, wurden keine nachweisbaren MDI festgestellt.

Daher werden durch verschiedene staatliche und Sicherheitsempfehlungen Grenzwerte für das Arbeiten mit Isocyanaten festgelegt. Anwendungsspezialisten, die sichere Arbeitsmethoden befolgen und Handschuhe, Augen- und Hautschutz tragen, sind ausreichend geschützt.

Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Raum, um synthetisches Gipsmaterial unter normalen Bedingungen zu verwenden.

Raumtemperatur Wasser: Sauberes, raumtemperiertes (70-75°F / 21-24°C) Wasser mit geringem Mineralgehalt ist vorzuziehen. Zu kaltes Wasser verursacht eine exothermische Reaktion. Diese exothermische Reaktion ist für den Patienten ungefährlich. Zu warmes oder zu kaltes Wasser verkürzt die Verarbeitungszeit. Verwenden Sie kein kontaminiertes Wasser. Wenn wärmeres Wasser (>75°F / 24°C) verwendet wird, verkürzt sich die Verarbeitungszeit. Kühleres Wasser verlängert die Verarbeitungszeit.

Patienten anweisen: Den Patienten sollte die Pflege des Gipsverbands und die Überwachung der betroffenen Extremität nach dem Anlegen des Gipsverbands erklärt werden.

Entfernen des Gipsverbands: Ein Gipsverband aus dem 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape kann mit jedem Gipsschneider entfernt werden. Beim Abschneiden sollte unnötige Verletzungen der Haut oder Kleidung des Patienten vermieden werden. Tragen Sie Handschuhe, bis das Material ausgehärtet ist und aufgrund der halbsteifen Beschaffenheit von 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape nicht mehr klebt.

Nicht zur Wiederverwendung.

Dieses Produkt ist zum Einmalgebrauch bestimmt.

Eine Wiederverwendung sowie der unsachgemäße Gebrauch führen zu Produktbeschädigungen und Produktversagen.

Entflammbarkeit: 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape erfüllt die Anforderungen der Klasse I gemäß der US-Vorschrift 16 CFR 1610 (1610-55). Die Anforderungen der EN 14835 (2006) werden ebenfalls erfüllt.

Ausgehärtete 3M™ Immobilisationsprodukte können als normales Krankenhaus-/Haushaltsmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Stützverbände und gefärbte Polsterungen gemäß den örtlichen Vorschriften für Sondermüll.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung

Die hohe Stabilität, zusammen mit der frühzeitigen Belastbarkeit, soll die Schmerzen des Patienten deutlich reduzieren und auch Druckgeschwüren vorbeugen.

Durch die hohe Stabilität soll zur deutlichen Schmerzlinderung der Patient und auch Druckgeschwüren vorbeugen. Durch die hohe Stabilität, zusammen mit der frühzeitigen Belastbarkeit, wird der Heilungsprozess beschleunigt. Verwenden Sie 3M™ Soft Cast oder eine andere Gipsbinde. Es wird empfohlen, sich alle verfügbaren 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape und 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Casting Tape Application Tips anzusehen.

Anlegen eines Gipsverbands:

Die Vorbereitung der Wunde, die Behandlung von Frakturen, die Nachsorge nach einer Operation und die allgemeine Überwachung des Patienten sollten nach den üblichen Verfahren durchgeführt werden.

Ziehen Sie einen oder zwei 3M™ Trikotschläuche über die betroffene Gliedmaße. Microfoam™ Polsterbinden 3M™ oder Vorsprünge mit 3M™ Microfoam™ Rollenpflaster 3M. Sie können zum besseren Schutz von Druckstellen und Knochenvorsprüngen verwendet werden. Die Verwendung anderer synthetischer Polsterbinden wird empfohlen. Von der Verwendung anderer Polsterbinden wie 3M™ Scotchcast™ Soft Cast Polsterbinden oder 3M™ Soft Cast Polsterbinden direkt auf dem Trikotschlauch ohne eine zusätzliche Lage Polsterbinden wird abgeraten.

Es müssen geeignete Handschuhe getragen werden, um Hautkontakt mit dem Harz zu vermeiden. Siehe Abschnitt „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen". Beim Auftragen des Gipsverbands auf die Haut oder Kleidung müssen ebenfalls Handschuhe getragen werden. Die

3M™ Scotchcast™ Soft Cast kipsimaterjal

Tähelepanu, see valitsite ühe 3M™ Scotchcast™-siinetiitlitest kipsimaterjalidest!

Kirjeldus

3M™ Scotchcast™ Soft Cast kipsimaterjal koosneb kootud klaaskiudlindist, mis on immutatud eeskujulikult kohandatud polüuretaanvaiguga. 3M™ Scotchcast™ Soft Cast kipsimaterjal kõikjuvatel vee, niiskuse või ühuga toimuvalt kiirelt reageerimise, mille käigus vaik kõvastub ja materjal muutub postipidavaks.

Ettenähtud otstarve

3M™ Scotchcast™ Soft Cast pehme lahas on mõeldud lahaste immobiliseerimiseks loomaarstlikes rakendustingimustes ja ortopeedilisteks protseduurideks. 3M™ Scotchcast™ Soft Cast on ortoosidele sobiv, kuid mitte ainus kasutusvõimalus.

Kasutajad

Ainult spetsiaalsed pedaatrilised näidustused nõuavad nõuetekohaselt koolitatud ortopeedilise spetsialisti poolt määratud ortopeedilise protsessi.

Kasutamise piirangud

Ärge kasutage 3M™ Scotchcast™ Soft Cast'i järgmistel juhtudel:

- Teadaolev allergia polüuretaanvaikude või nende mis tahes koostisosade suhtes.
- Kui patsiendil on ebapiisav perifeerne vereringe.
- Kui patsiendil on ebapiisav nahaseisund.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Ettevaatust kasutaja:

Ettenähtud kasutuja on kvalifitseeritud meditsiinitöötaja.

Hoiatus ja ettevaatusabinõud:

Võtke kõikepuudest nahaga. Kõnemeelis polüuretaanvaik nakkub tugevasti kätmata nahka, mille ja muude pindadega. Lahastehtlik kõvastumisel tekkiv soojus võib põhjustada põletusi. Kasutage 3M™ Scotchcast™ Soft Cast'i ainult hästi ventileeritud ruumides. Lahase pind peaks võtuetekkuse mägemisehtlikku kaustamisel olema 10 minuti jooksul vähe reageerimata vaikust. Reageerimata vaik võib tuleb kõrgendatud, et toode ei satuks kontakti patsiendi kaitsmata nahaga. Kui 3M™ Scotchcast™ Soft Cast'i kasutatakse ühuga, ei tohi ühu kasutada vahetult kontaktis patsiendi nahaga.

Selitte temperatuuri tõus kaob mõne minuti möödudes. Kui kasutatakse temperatuurivastast vett või vett temperatuuriga üle 40 °C, võib see soojem (>75°F/24°C) võib temperatuuri tõus olla suurem.

Hoiatused ühendamise kohta: Ühe patsiendi lahastega ei tuleks ühendatud veeringe hõlmed. Vaata juhendit nr 13.

Ajast emaldamine: 3M™ Scotchcast™ Soft Cast materjalid tehtud kipsilahast on võimalik kergelt töödelda ja emaldada käsitsega. Kasutage ettenähtud otstarbeliselt, et mitte vajalikuks patsiendi kui emaldate kipsilahast käsitsega. 3M™ Scotchcast™ Soft Cast materjal peaksige ühtlu ühtu ei ole vaja kasutada kipsisaagi.

Toode ei ole konduvastaatne.

Toode ons ühendamata kaasmaterjalis.

Kontaktvastu võib kaasa tuua toote mõnede mitmete kõrvaltoimete.

Säilitus

3M™ Scotchcast™ Soft Cast lahasematerjal vastabi kõiesi kõiesi tingimustes nimetatud 15-25°C/59-77°F/15-531 kuivas pakendis ning jõlbik lahtrise kaegas. Scotchcast™ 3M™ immobilisatsioon tooted võib kõvastuge ning hoidke 15-25°C/59-77°F/15-531 kuivas pakendis ning jõlbik lahtrise kaegas. Scotchcast™ 3M™ immobilisatsioon tooted võib kõvastuge ning hoidke 15-25°C/59-77°F/15-531 kuivas pakendis ning jõlbik lahtrise kaegas.

Kõrvaltoimed

Suur stabiilsus on mõõdetud patsiendi valu olulisele vähendamisele ja võimalikkä kiire kõvastumise kasutajale.

Suuremjõnne stabiilsus, varasem funktsionaalsus ja teised eelised arvuvad paremat funktsionaalset stabiilsus võrreldes tavalise lahendusega. Scotchcast™ Soft Cast'i kohta ja arvavad juhtud paaleksendi tehnika kohta.

Hoiatused:

Hawa-, muru-, operatsioonisõnge ja üldine patsiendi hoidus ning ümvaloo peasel enne lahase ühendamist pingevaba.

Lõostage üks või kaks kihti toodet 3M™ Stockinet mõõdetud lahastele ja kaitse kiud kvaliteetsed 3M™ Scotchcast™ kirurgilise tolu tükkidega. Soovi korral võib kasutada ka vatti. Kasutage 3M™ Scotchcast™ Soft Cast'i ainult suruvpolster ja ärge kasutage seda otsese pinge all. Muude sünteetiste lahasepõitele kasutamine ei ole see soovitav. 3M™ Scotchcast™ Soft Cast'i immobilisatsioon ei ole toote Stockinet garanteerit suure stabiilsus.

3M™ Scotchcast™ Soft Cast'i pagalaides tuleb kanda sobivad mõõtmelised, et vältida vigu kokkupuudet nahaga ja ülemäärast survet nahale. Kasutage 3M™ Scotchcast™ Soft Cast'i immobilisatsioon™ Soft Cast'i immobilisatsioon ühendamisel ja riete kokkupuudet materjaliga. Kindad tuleb kanda kuni see on tiierikõvastunud, et hoiduda naha ja ühuga kokkupuudest.

Valige sobiva 3M™ Scotchcast™Scotchcast Avage korrga kaegas ja võtke 3M™ Scotchcast™ Soft Cast'i pakend ühe ühikuga. Enne avamist pigista materjal, et kontrolida ühtlast immutamist. Kui materjal on ühtlaselt immutatud, on pakend ühe. Ava kaas materjal, mis sundub osaliselt või täielikult lõuk.

Scotchcast on avatuna esimene kiht 3M™ Scotchcast™ Soft Cast'i materjali ja pigistage seda ühtlaselt, et eemaldada ülemäärane ühu. Mähkige materjal jäigete, et lahas ei tuleks liga pingul. Tõmba sobivus tagamiseks kogu mähkimisel kerge pinge all, mitte kipsi puhul kasutatava tulitsinsuhtega.

Scotchcast on avatuna esimene kiht 3M™ Scotchcast™ Soft Cast'i materjali ja pigistage seda ühtlaselt, et eemaldada ülemäärane ühu. Mähkige materjal jäigete, et lahas ei tuleks liga pingul. Hästi sisse lükake sada kerge pingutusega mähkides, vältige pisteteemine laabet ruliinil

Kihe pärast pealeteemist on soovitav rullida märg elastsidet kopsilahase. See kinnitab polüuretaanvaigu reaktsiooni ja tagab, et kõik kihid on ühtlaselt immutatud ja tugevdustud. Sanud ajal on võimalik hõõruda vahtu mugavamaks. 5 minuti pärast esmalage elastsidet ja kipsitu saavutab täielik tugevus.

Kihi või kiti kihti tugevat tugevus, rakkust mitteahaka lahase ja viis kuni kahekuu kõrt on tavalised ühtlaselt. Vältige kõrge lahase jaoks. Ühtlaselt pole tugevuse saavutamiseks lisakihte vaja, samuti ühtlaselt lisakihid tõenäosemat poorsust.

Lase 20-30 min. kuivada enne täielku reaksa kandmist ajaliselt.

Kui kipsitaks on mõeldud äraldatavaks, siis oodake 20-30 minutit ja seejärel lõigake kipsi ühti, et tulemuks hõlpsasti pärast täielikku tahkumist.

Kipsilõng, spordi- ja terni jäänõuud võib kanda kuus 3M™ Scotchcast™ Soft Cast'i materjali.

Soovi korral on võimalik jutta kõvastunud materjalile kontrasti värvatid lõikus. Vaid need pinad kõvastuge ka värvatis kipsis.

Vajadusel on võimalik kuiva lisakihte juba kõvastunud kipsilahasele. Parema tulemuse saavutamiseks peaks vanasta materjal kaetuma nendega.

Kui on vajalik hilisem kohandamine siis saab kõvastunud 3M™ Scotchcast™ Soft Cast'i materjali lõigata ja seejärel see ta hoiale kipsi kuiva ühtu lisapehmendamiseks. 3M™ Scotchcast™ Soft Cast materjal ügris veekindel. Märjaks saades soovitame kipsi kuivatada, vendage, et kipsja eriti pehmendus on tõesti kuivad, et vältida naha mäsrenemust. Kuivatamiseks võib kasutada fööni. Kuivatamise ajal tuleb kasutada soovitatavat temperatuuri ja vältida pikemaajalist ühtlane ühe imab niiskuse endasse. Polüm pikaajalisel mõjutegemisel on suurenenud naha materjalisoovitus ohu.

3M™ Scotchcast™ Soft Cast materjalid ei jäta rõngeto hõlmeid varje. Selle vältmiseks 3M™ Scotchcast™ Soft Cast'i materjalid tuleb vahtud, mis tekivad klaasfiiber kiududest. Röntgeni on võimalik teha ühtlaselt 3M™ Scotchcast™ Soft Cast'i materjalid ja ühtlaselt 3M™ Scotchcast™ Soft Cast'i immobilisatsioon™ Soft Cast'i immobilisatsioon ühendamisel ühtlaselt patsiendi vigastamist kui kasutatud toote tootmisprotsesside naasta

Igale patsiendile on määratud sähikuvõtjaks. Perimale tulemuste kasuta asgumisvõtjaks järgi rolsterveid leibi.

Märkus: Teatage vahendaja vastsel tõsistest vahejuhtumitest 3M™-le ja tuhtuliste pädevale asutusele (EL) või kohalikule regulatiivsele asutusele.

3M™ Scotchcast™ Soft Cast sintētiskais ģipškrekls

Paldies, ka izvēlējāties vienu no 3M™ Scotchcast™ sintētisko ģipšu materiālu!

Produkta apraksts

3M™ Scotchcast™ Soft Cast materiāls sastāv no auduma stikla šķiedras auduma, kas impregnēts ar ūdens aktivētā adhezīvpolimēra veidā. 3M™ Scotchcast™ Soft Cast materiāls ir ūdens, mitruma vai ūdens aktivizēts, kas reaģējot ar ūdeni, mitrumu vai ūdeni, ātri sacietē, veidojot stingru, caurspīdīgu, ūdensizturīgu apvalku.

Paredzētā lietošana

3M™ Scotchcast™Veterinārais ģipškrekls materiāls ir paredzēts dzīvnieku ekstremitāšu imobilizācijai veterinārajā medicīnā un specializētām procedūrām un ortopēdiskām ierīcēm. To var arī izmantot citās medicīniskajās jomās.

Ortopēdiskās traumas gūšu sacietējums, ko savu par specializētām pediatriskām indikācijām, kuras nosaka ortopēdijas speciālists, kurš ir atbilstoši apmācīts.

Lietošanas ierobežojumi

Nelietojiet 3M™ Scotchcast™ Soft Cast™ skrēji šajās situācijās:

- Zināmas alerģijas gadījumā pret poliuretāna sveķiem vai jebkuru no to sastāvdaļām.
- Ja pacientam ir nepietiekama perifērā asinsrite.
- Ja pacientam ir nepietiekams ādas stāvoklis.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

Lietotājs:

Paredzētais lietotājs ir ārsts.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi:

Izvairieties no saskares ar ādu. Neapstrādāts poliuretāna sveķi stingri pielīp pie ādas un citām virsmām. Sacietēšanas laikā rodas siltums. Izvairieties no saskares ar ādu. Izmantojiet 3M™ Scotchcast™ Soft Cast materiālu tikai labi ventilētās telpās. Pirms pielietošanas ļaujiet materiālam (aptuveni 10 minūtes) daļēji sacietēt. Ja nepieciešams, sacietējušo materiālu pirms uzklāšanas pārklājiet ar ūdeni. Nepieciešams, lai pacients nenonāktu saskarē ar pacienta ādu, izmantojot 3M™ Scotchcast™ Soft Cast materiālu. Ja 3M™ Scotchcast™ Soft Cast materiālu izmanto ar ūdeni, nedrīkst pieskarties pacienta ādai. Ja 3M™ Scotchcast™ Soft Cast materiālu izmanto ar ūdeni, nedrīkst pieskarties pacienta ādai. Ja 3M™ Scotchcast™ Soft Cast materiālu izmanto ar ūdeni, nedrīkst pieskarties pacienta ādai.

Sadedzināšanas risks. Ja 3M™ Scotchcast™ Soft Cast materiālu izmanto ar ūdeni, nedrīkst pieskarties pacienta ādai. Ja 3M™ Scotchcast™ Soft Cast materiālu izmanto ar ūdeni, nedrīkst pieskarties pacienta ādai. Ja 3M™ Scotchcast™ Soft Cast materiālu izmanto ar ūdeni, nedrīkst pieskarties pacienta ādai.

**Nepieciešama uzraudzība